

ALLEGATO 2

DOTAZIONI CONDUCENTE

DESCRIZIONE MATERIALE	QT. Necessaria	✓
Borsa vuota ADR	01	✓
Bretelle fluorescenti	01	✓
Paio guanti antiacido	01	✓
Cassetta pronto soccorso	01	✓
Maschera antigas facciale	01	
Filtro combinato gas / polvere del tipo A2B2E2K2-P2	01	
Occhiali di protezione	01	✓
Lampada portatile antiscintilla	01	✓
Coppia pile lampada portatile	01	✓
Flacone per lavaggio oculare	01	✓

**

** Solo per merci pericolose con etichetta di pericolo 2.3 o 6.1

